

Sayı:934.01.02- 618364

24.Ekim 2026

S.NU.	KS. NU.	STOK NUMARASI	MALZEME İSMİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	AÇIKLAMALAR
1	1	9999GK9257300	SU POMPASI, PARÇA NU: 03L121011P	2	ADET	MİDİBÜS WOLSVAGEN CRAFTER 2.0 TDI 163HP 6 MANUEL İMAL YILI 2013 ŞAŞE NU: WV1ZZZZE2D6026593 NUMUNE ESASLI ALIM YAPILACAKTIR. NUMUNE İÇİN İRTİBAT OKAN ÜNAL 0542 885 03 06
2	2	9999GK9259417	EGR SOĞUTUCU PARÇA NU: 03L131511IQ	2	ADET	
3	3	5330993190630	KEÇE, KRANK MİLİ ÖN, PARÇA NU: 038103085E	2	ADET	
4	4	9999GK9259964	KEÇE, EKSANTRİK MİLİ, PARÇA NU: 03L103085	2	ADET	
5	5	5331123199678	ORING, YAĞ POMPASI SÖZÖĞÜNE, PARÇA NU: N0282222	2	ADET	
6	6	9999GK9259970	CONTA, SU POMPASINA, PARÇA NU: 038121119	6	ADET	
7	7	9999GK9259972	CONTA, EKSOZ GERİYE DÖNÜŞ VALFİNE PARÇA NU: 03L129795	2	ADET	
8	8	9999GK9259973	CONTA, REGÜLATÖR KAPAK, PARÇA NU: 059145865	2	ADET	
9	9	9999GK9259974	ENJEKTÖR BAKIRI, PARÇA NU: 059130519	8	ADET	
10	10	9999GK9259987	CONTA, EKSOZ MANİFOLDUNA PARÇA NU: 03L253039H	2	ADET	
11	11	9999GK9259992	SÜBAP LASTİĞİ, PARÇA NU: 036109675A	32	ADET	
12	12	9999GK9259993	ORING, İKİLİ DEMİR BORUYA PARÇA NU: 06B121687	4	ADET	
13	13	9999GK9259994	KEÇE, KRANK MİLİ ARKA, PARÇA NU: 03L103171	2	ADET	
14	14	9999GK9259995	SAPLAMA, SİLİNDİR KAPAĞINA, PARÇA NU: WHT002131	20	ADET	
15	15	9999GK9260001	MÜŞÜR, YAĞ BASINÇ, PARÇA NU: 036919081D	2	ADET	
16	16	9999GK9260004	BORU, YAĞ SEVİYESİ ÖLÇME PARÇA NU: 03L115629F	2	ADET	
17	17	9999GK9260006	TAPA, EKSANTRİK MİLİNE, PARÇA NU: 03L103113A	2	ADET	
18	18	9999GK9260012	KOL YATAK TAKIMI STD. KRANK MİLİNE PARÇA NU: 03L701H	2	TAKIM	
19	19	9999GK9260000	SİLİNDİR KAPAĞI KOMPLE, SUBAPLI, SUBAP YAYLI VE EKSANTRİK MİLLERİ ÜZERİNDE KURULU OLACAK PARÇA NU: 03L103373E Veya 03L103351A	2	ADET	
20	20	9999GK9260016	HORTUM, ENJEKTÖR YAKIT GERİYE DÖNÜŞ HATTI PARÇA NU: 03L130235N	2	ADET	
21	21	9999GK9259962	CONTA, SİLİNDİR KAPAK, 3 DELİK, PARÇA NU: 03L103383CH	2	ADET	
22	22	9999GK9259963	KEÇE, ENJEKTÖR YAKIT SİSTEMİNE PARÇA NU: 03L103070	8	ADET	
23	23	9999GK9259966	CONTA, YAĞ KULERİNE PARÇA NU: 03L198070	2	ADET	
24	24	9999GK9259969	CONTA, TERMOSTAT LEMOSU PARÇA NU: 06B121119B	2	ADET	
25	25	9999GK9259971	CONTA, EMME MANİFOLDUNA PARÇA NU: 03L129717D	2	ADET	
26	26	9999GK9259977	CONTA, EGR BORU CONTASI ÇELİK, PARÇA NU: 03L131547D	2	ADET	
27	27	9999GK9259983	CONTA, EGR KULER BAĞLANTI CONTASI ÇELİK PARÇA NU: 03L131547F	2	ADET	
28	28	9999GK9260009	CONTA, VAKUM POMPASINA PARÇA NU: 03L145215G	2	ADET	
29	29	9999GK9259988	CONTA, TURBO YAĞ BOŞALTIMA BORUSUNA PARÇA NU: 03L145757F	2	ADET	
30	30	9999GK9259996	TERMOSTAT YUVASI, TERMOSTAT İLE BERABER PARÇA NU: 03L121111AB	2	ADET	
31	31	9999GK9260002	ISITMA BUJİSİ, 9.55 VOLT PARÇA NU: 03L863319	8	ADET	
32	32	9999GK9260003	TAPET, HİDROLİK SUBAP AYAR, PARÇA NU: 03L109521A	32	ADET	
33	33	9999GK9260005	RULMAN, VOLANT GÖBEK PARÇA NU: 03L105313	2	ADET	
34	34	9999GK9260013	ANA YATAK TAKIM STD. KRANK MİLİNE, PARÇA NU: 038 561 ABV	2	TAKIM	
35	35	9999GK9260014	PISTON VE SIKMAN TAKIMI, 0.50 PARÇA NU: 87-72508	8	ADET	
36	36	9999GK9260015	AY YATAK (TRAST) KRANK MİLİNE, PARÇA NU: 056105637 ALT, 056105635 ÜST	2	TAKIM	
37	37	9999GK9259997	SU LEMOSU, SICAKLIK MÜŞÜRÜ İLE BİRLİKTE PARÇA NU: 03L121132P	2	ADET	
38	38	9999GK9261404	BİYEL KOLU (BİYEL BURÇU İLE BİRLİKTE) PARÇA NU: PRÇ. NU: 038105401J	8	ADET	
39	39	9999GK9261807	YAĞ FİLTRESİ KUTUKLÖĞÜ, HAZNESİ BRAKETİ (PLASTİK) KOMPLE, PARÇA NU: 03L115389C	2	ADET	
40	40	9999GK9261878	KRANK MİLİ DİŞLİSİ (TRİÖER KAYIŞI DİŞLİSİ) PARÇA NU: 03P105263A	2	ADET	
41	41	9999GK9264755	POMPA YAĞ PARÇA NU: 03L115105B	2	ADET	
42	42	9999GK9264932	KRANK MİLİ PARÇA NU: 03L105021B	2	ADET	
43	43	9999GK9265240	HORTUM SU GİRİŞİ PARÇA NU: 03L121063G	2	ADET	
44	44	9999GK9265241	HORTUM SU ÇIKIŞI PARÇA NU: 03L121063H	2	ADET	
45	45	9999GK9265424	KÜLBÜTÖR KAPAĞI KOMPLE CONTALI PARÇA NU: 03L103469F	2	ADET	
46	46	9999GK9265425	ENJEKTÖR TUTUCU PARÇA NU: 03L130216A	8	ADET	


Sayı:934.01.02-418366

21...Ekim 2026

S.NU.	KS. NU.	STOK NUMARASI	MALZEME İSMİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	AÇIKLAMALAR
47	47	9999GK9265427	DEMİR BORU SU SİSTEMİNE PARÇA NU: 2E0122101D	2	ADET	MIDİBÖS WOLSVAGEN CRAFTER 2.0 TDI 163HP 6 MANUEL İMAL YILI 2013 ŞASE NU: WV1ZZZ2EZD6026593 NUMUNE ESASLI ALIM YAPILACAKTIR. NUMUNE İÇİN İRTİBAT OKAN ÜNAL 0542 885 03 06
48	48	9999GK9265426	HORTUM KALOLİFER SİSTEMİNE PARÇA NU: 2E0819695BB	2	ADET	
49	49	9999GK9259541	GERGİ MEKANİZMASI (KÜTÜKLÜĞÜ) RULMANLI, MOTOR KAYIŞINA PARÇA NU: 038903315AP	1	ADET	
50	50	5330171242395	ORİNG, ENJEKTÖR GÖVDE PARÇA NU: WHT000884	8	ADET	
51	51	9999GK9259975	ORİNG, BORU GERİYE DÖNÜŞ PARÇA NU: WHT005302	8	ADET	
52	52	9999GK9265238	HORTUM RADYATÖR KALIN PARÇA NU: 2E0122101D	1	ADET	
53	53	9999GK9265239	KARTER İÇİ DALGA KIRAN PARÇA NU: 03L103623A	1	ADET	
54	54	9999GK9265242	HORTUM YAĞ SOĞUTUCU GİRİŞİ PARÇA NU: 03L121096D	1	ADET	
55	55	9999GK9265412	PİSTON SEKMANLI STD PARÇA NU: 03L 107065 AG	4	ADET	
56	56	9999GK9264932	KRANK MILİ PARÇA NU: 03L105021B	1	ADET	


Ahmet BAL
Bakım Astsubay Üstçavuş
İş Avans Mutemedi


Abdurrahman ÖZDEMİR
İkmal Astsubay Başçavuş
Taş. Yd. Prç. ve HEK Mlz. Mal Say.


Fırat TÜPÜNÇÜOĞLULARI
Bakım Binbaşı
Bakım Merkezi Komutanı

OLUR

20 Ekim 2026


Şukru BİLİR
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı